



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

17.06.2025 № ИГ-117-1196-13-2
На № 34763727 от 22.05.2025


О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 22.05.2025 № 34763727, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 22.05.2025 № ГИ-11131.

Допустимые места размещения фанкойлов охлаждения отражаются в проектной документации. Оценка проектной документации на объект защиты, её состав и полнота, а также соответствие нормативным документам, в том числе требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, является компетенцией органов государственной экспертизы.

Принимая во внимание пожарную опасность фанкойлов охлаждения, по мнению специалистов института, их размещение в пожаробезопасной зоне, в том числе функционально совмещенной с лифтовым холлом, не допустимо.

Начальник института



А.Б. Сивенков