



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

11.07.2018 № 1648-129-13-2

На № _____ б/н _____ от 04.06.2018 г.

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу изложенного в письме вопроса сообщаю, что для возмещения объемов удаляемых продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции, считаем возможным предусмотреть компенсирующую подачу наружного воздуха через парно-последовательно расположенные дверные проемы или ворота теплового тамбура ведущего наружу, при условии исключения в нем пожарной нагрузки (мебель, предметы интерьера и пр.). Рассматриваемые дверные проемы (ворота) должны быть оборудованы автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания в соответствии с положениями п. 8.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Верхняя кромка дверных или иных проемов, используемых для данной цели, должна быть расположена ниже расчетного уровня дымового слоя в защищаемом помещении.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин