

ВРИО начальника ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Сивенкову А.Б.

Уважаемый Андрей Борисович!

В соответствии п. 7.3д СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)»:

«7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:

...

д) на коридоры (за исключением указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 7.2) без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее $1,96 \cdot 10^5 \text{ м}^3/\text{кг}$; фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303;

...»

Прошу Вас разъяснить следующее:

Указанные помещения должны быть только без постоянных рабочих мест или вообще без постоянного пребывания людей (определение по п. 3.11)?

26.06.2024



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

22.07.2024 № ИГ-117-1580-13-2
На № б/н от 26.06.2024

О рассмотрении обращения

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение и сообщают следующее.

Согласно п. 7.3 д) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» требования п. 7.2, указанного выше свода правил, не распространяются на коридоры (за исключением указанных в подпунктах а) и б) пункта 7.2) без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выход в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию $1,96 \cdot 10^5 \text{ м}^3/\text{кг}$.

Действующая редакция пункта не включает в себя понятие «помещение с постоянным пребыванием людей», определение которому дано в п. 3.11 этого свода правил.

При этом информируем, что в готовящемся проекте изменений № 3 СП 7.13130.2013 в п. 7.3 д) планируется внесение изменений по затронутому Вами вопросу.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

А.Б. Сивенков

Кирдий Тимофей Андреевич
8(495) 524-81-34

